

FICHE D'ECART

Fiche n°

1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EMVA

Site inspecté : LANOTTE du RHONE Date de l'inspection : 30-10-2007

Constat de l'Inspecteur :

Les paramètres COV, SO₂ et NO_x ne sont pas mesurés. L'exploitant ne peut justifier le respect des valeurs limites d'émision.

INSPECTION

Ecart aux dispositions de : Article 27 de l'arrêté ministériel du 2-2-1998
(indiquer le référentiel réglementaire opposable) modifié.


En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Représentant du gérant 

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

Nous allons faire dans les trois mois un contrôle complémentaire des rejets des effluents gazeux en spécifiant à l'organisme agréé la liste des paramètres à mesurer et en lui demandant d'améliorer la lisibilité de son rapport.

Ce rapport sera transmis à la DRIRE dans les deux semaines suivantes.

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☒ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire


Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

L'inspection propose au préfet de Vaucluse de imposer ce contrôle par la voie d'un arrêté de mise en demeure

L'inspection le : 13-12-2007

Fiche soldée

Oui ☐ Non ☒le: 

DRIRE

FICHE D'ECART

Fiche n°

2

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EMVR

Site inspecté : Lemotte du Rhône

Date de l'inspection : 30.10.2007

Constat de l'Inspecteur :

Le bordereau de suivi concernant la vidange du séparateur d'hydrocarbures réalisé le 7 décembre 2006 n'a pas pu être présenté par l'exploitant


INSPECTION

Ecart aux dispositions de : Arrêté ministériel relatif au bordereau de suivi de déchets (2005)

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Représentant du gérant



Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

Le bordereau manquant sera recherché dans nos services ou ~~en~~ éventuellement chez le transporteur ou le réceptionnaire des déchets.

Le bordereau sera archivé correctement dans nos locaux et une copie sera transmise à la DRIRE avant fin 2007.

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire


Oui ☐Non ☐

Commentaires :

L'écart sera levé à la réception du bordereau dûment complété

L'inspection le : 13-12-2007

Fiche soldée

Oui ☐Non ☒le : 

DRIRE

FICHE D'ECART

Fiche n°

3

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EMVR

Site inspecté : Camette du Rhône Date de l'inspection: 30.10.2007

Constat de l'Inspecteur :

La cuvette de rétention équipant le stockage des ~~produits~~ bitume n'est pas étanche. Les murs sont déformés (larges fissures) -

INSPECTION

Ecart aux dispositions de : article 3 de l'arrêté préfectoral du 6 avril 1977
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)


En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

Représentant du gérant 

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

EXPLOITANT

La cuvette de rétention du stockage de Bitume sera réparée. Des devis seront demandés en Novembre 2007 et les travaux seront réalisés avant fin Mars 2008.

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☒ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :


L'inspection propose au préfet d'imposer la remise en état de la cuvette de rétention par arrêté de mise en demeure -

L'inspection le : 13-12-2007

Fiche soldée

Oui ☐ Non ☒

le :



DRIRE

FICHE D'ECART

Fiche n°

4

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EMVR

Site inspecté : Lemotte du Rhône Date de l'inspection : 30.10.2007

INSPECTION

Constat de l'inspecteur :

La plate forme aménagée pour permettre le mixe en aspiration des autos-pompes n'est pas bordée, du côté du lauson par un muret de 0,40m de hauteur.

Nota: il n'existe pas de puis d'aspiration fixe.

Ecart aux dispositions de :

article 14 de l'arrêté préfectoral du 6 avril 1977
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)


En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Représentant exploitant 

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Une demande de visite du site et de sa plate forme sera effectuée avant fin Novembre 2007 auprès du S D I S de Bollène. La plate forme destinée aux véhicules de secours sera présentée aux S D I S. Le compte rendu de la visite sera envoyé à la DIRE dans les quinze jours. Les remarques éventuelles formulées par le S D I S seront analysées et si possible rapidement mises en œuvre.

DIRE

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

Il convient de transmettre à l'inspection les propositions du service incendie sous délai.

L'inspection le : 13 décembre 2007

Fiche soldée

Oui ☐ Non ☒le : 

FICHE D'ECART

Fiche n°

5

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EMVR

Site inspecté : Lamotte du Rhône Date de l'inspection : 30.10.2007

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :


Le nombre, le nature et l'implémentation des moyens de lutte contre l'incendie, constitués par des extincteurs, n'ont pas été déterminés en accord avec le SDIS. L'exploitant ne peut justifier de cet accord

Ecart aux dispositions de :

article 14 de l'arrêté du 6 avril 1977
(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement


Signature de l'Inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Représentant du gérant 

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

Lors de la visite du SDIS de Bollène mentionnée dans la fiche d'écart n°4 nous demanderons au SDIS une analyse des moyens de lutte contre les incendies et une validation de l'existant ou une confirmation écrite des améliorations demandées. Les améliorations seront mises en place dans un délai de 1 mois. Le compte rendu de la visite sera transmis à la DRIRE sous 1 mois.

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☒

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

L'exploitant devra transmettre une attestation du SDIS

DRIRE

L'inspection le : 13-12-2007

Fiche soldée

Oui ☐ Non ☒

le :



FICHE D'ECART

Fiche n°

6

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : EMVR

Site inspecté : lamotte du Rhone Date de l'inspection: 30.12.2007

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

le nouvel exploitant EMVR n'a pas fait sa déclaration de reprise de l'activité à la société GVRP bénéficiaire de l'autorisation préfectorale. Il n'est pas en mesure de présenter un récépissé valant ce changement d'exploitant

Ecart aux dispositions de :

(indiquer le référentiel réglementaire opposable)

article 34 (codifié au code de l'environnement)
de décret 77-1233 du 21 septembre 1977
modifié.

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement


Signature de l'inspecteur



L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'inspection

Représentant de l'exploitant

Fonction et Signature

Représentant du gérant 

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant : (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

La déclaration à la préfecture du changement du nom et de la forme juridique de l'exploitant sera effectuée avant fin 2007.

Suites susceptibles d'être données

Proposition de mise en demeure

Oui ☐ Non ☐

Proposition d'arrêté complémentaire

Oui ☐ Non ☐

Commentaires :


L'écart sera levé à la réception du récépissé délivré par la préfecture de Vaucluse

L'inspection le : 13-12-2007

Fiche soldée

Oui ☐Non ☒

le :



DRIE